



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® SUMMER

KRAČASY



REFLECTIVE



LIGHTWEIGHT



**3D
SILHOUETTE**



**STANDARD
100**

PG020 128167
OETI

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® SUMMER

KRAČASY

ARTIKL

H6137 (tmavě modrá)
H6107 (modrá)
H6103 (světle šedá)
H6129 (khaki)
H6128 (tmavě šedá)
H5621 (bílá)

MATERIÁL

Svrchní 65 % polyester, 35 % bavlna,
keprová vazba

GRAMÁŽ

270 g/m²

VELIKOST

REGULAR 46-64

POPIS

Montérkové kračasy do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

Kolekce ARDON®SUMMER splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a jsou držiteli certifikace

OEKO-TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020 128 167 OETI.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	11 kg
ROZMĚR KARTONU	0,06 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Převážte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST